

令和 5 年 12 月 10 日 提出

(日本産業規格A列4番)

(裏)

事故の種類	区分	1 転覆	2 転落	3 路外逸脱	4 火災	5 踏切	6 衝突	7 死傷	8 危険物等	9 車内	10 飲酒等	11 健康起因	12 救護違反	13 車両故障	14 交通障害	15 その他				
	☆発生順													1						
当該自動車	☆転落の状態	落差 m								水深 m										
	衝突等の状態	1 正面衝突 4 接触				2 側面衝突 5 物件衝突				3 追突										
概要	☆車名	☆型式			☆車体の形状			☆初度登録年又は初度検査年												
	〇〇〇	2 P G - 1 2 3 4			バン			平成 3 0 年												
業務員	事業用	1 乗合旅客 3 乗用旅客 5 一般貨物 (イ 特別積合せ貨物 (ロ) その他) 6 特定貨物 8 貨物軽 (四輪)				2 貸切旅客 4 特定旅客 7 特定第二種 9 貨物軽 (三輪以下)														
	自家用	1 有償貸渡し (レンタカー) 2 有償旅客運送				3 その他														
乗	種別	① 普通				2 小型				3 その他										
	☆乗車定員	2				☆当時の乗車人員				1 人										
◆営業所及び運行等の状況	☆最大積載量					☆当時の積載量														
		9, 6 0 0 kg				6, 0 0 0 kg														
運	安全運転支援装置	衝突被害軽減ブレーキ				① 有 ② 無				ドライバー異常時対応システム				1 有 ② 無						
	許可等の必要性	制限外許可				1 有 ② 無				特殊車両通行許可				1 有 ② 無						
◆乗務員	許可等の取得状況	保安基準の緩和				1 有 ② 無				制限外許可				1 有 ② 無						
	貨物の内容	1 土砂等 4 生コンクリート 7 原木、製材				2 長大物品等 5 危険物等 8 引越				3 コンテナ 6 冷凍、冷蔵品 ⑨ その他										
道	積載危険物等	運搬の有無				1 有 ② 無				種類				1 危険物 4 核 5 R I 6 毒劇物 7 可燃物						
	道路等	☆道路の幅員				1 5 m				こう配				① 平たん 2 上り 3 下り						
◆営業所及び運行等の状況	道路の形態	① 直線 2 右曲り 3 左曲り				4 交差 5 つづら折り				路面の状態				① 乾 2 湿 3 積雪 4 氷結						
	警戒標識の設置	1 有 ② 無				☆当該道路の制限速度				8 0 km/h				踏切の状態				1 遮断機付き 3 その他 2 警報機付き		
◆営業所及び運行等の状況	☆当時は運行計画	(発地・経由地・着地)																		
	☆運送契約の相手方の氏名又は名称、住所等(貸切旅客のみ)																			
◆営業所及び運行等の状況	安全性優良事業所の認定 (貨物のみ)	1 有 2 無																		
	運送形態	1 下請運送 2 その他																		
◆営業所及び運行等の状況	☆荷送人の氏名又は名称及び住所																			
	☆荷受人の氏名又は名称及び住所																			
◆営業所及び運行等の状況	☆危険認知時の速度	8 0 km/h																		
	☆危険認知時の距離	0 m																		
◆営業所及び運行等の状況	☆スリップ距離	0 m																		
	当該自動車の事故時の走行等の態様	1 直進 (加速) 2 直進 (減速) ③ 直進 (定速) 4 後退 5 追越 6 右折 7 左折 8 駐車 9 停車 10 転回 11 合流 12 その他																		
◆営業所及び運行等の状況	道路上での事故の場合には事故発生地点	① 車道 2 歩道 3 横断歩道 4 路側帯 5 路肩 6 交差点 7 バス停留所 8 トンネル 9 その他																		
	死傷事故の場合には死傷者の状態	1 左側通行 2 右側通行 3 信号無視 4 車道通行 5 歩道通行 6 横断歩道歩行 7 車の直前横断 8 斜横断 9 飛び出し 10 略奪 11 路上作業 12 路上遊戯 13 乗降中 14 安全地帯 15 自転車運転 16 その他																		
◆営業所及び運行等の状況	車両の故障に起因する場合には故障箇所	1 原動機 (速度抑制装置を除く) 2 速度抑制装置 3 動力伝達装置 ④ 車輪 (タイヤを除く) 5 タイヤ 6 車軸 7 操縦装置 8 制動装置 9 緩衝装置 10 燃料装置 11 電気装置 12 車枠及び車体 13 連結装置 14 乗車装置 15 物品積載装置 16 窓ガラス 17 騒音防止装置 18 ばい煙等の発散防止装置 19 灯火装置及び指示装置 20 反射器 21 警音器 22 視野を確保する装置 (後写鏡、窓拭き器等) 23 計器 (速度計、走行距離計等) 24 消火器 25 内圧容器及びその附属装置 26 自動運行装置 27 運行記録計 28 その他																		
	☆氏名																			
◆営業所及び運行等の状況	☆年齢																			
	☆経歴年数																			
◆営業所及び運行等の状況	自動車運転を職業とする者については勤務状況	本務・臨時の別				1 本務 2 臨時														
	☆事故日以前1ヶ月間に出勤しなかった日数																			
◆営業所及び運行等の状況	☆乗務開始から事故発生までの乗務時間及び乗務距離																			
	☆最近出勤しなかった日から事故日までの勤務日数及び乗務距離の合計																			
◆営業所及び運行等の状況	損害の程度	1 死亡 2 重傷 3 軽傷																		
	シートベルトの着用状況	1 着用 2 非着用 3 非装備																		
◆営業所及び運行等の状況	☆交替運転者の配	1 有 2 無 (交替後の乗務時間及び乗務距離) 時間 km																		
	☆アルコール依存症のスクリーニング検査の受診状況	1 有 2 無 (最近の受診年月日) 年 月 日																		
◆営業所及び運行等の状況	☆飲酒の時点及びその飲酒量	1 運行前 2 運行中 (飲酒量)																		
	☆過去3年間の事故の状況	(過去3年間の事故件数) 件 (最近の事故年月日) 年 月 日																		
◆営業所及び運行等の状況	☆過去3年間の道路交通法の違反の状況	(過去3年間の違反件数) 件 (最近の違反年月日) 年 月 日																		
	☆過去3年間の適性診断の受診状況	1 有 2 無 (最近の受診年月日) 年 月 日 (適性診断受診場所)																		
◆営業所及び運行等の状況	☆最近の健康診断の受診年月日	(最近の受診年月日) 年 月 日																		
	☆氏名																			
◆営業所及び運行等の状況	☆年齢																			
	☆経歴年数																			
◆営業所及び運行等の状況	本務・臨時の別	1 本務 2 臨時																		
	損害の程度	1 死亡 2 重傷 3 軽傷																		
◆営業所及び運行等の状況	業務場所の別	1 車両内 2 車両外																		
	シートベルトの着用状況	1 着用 2 非着用 3 非装備																		
◆営業所及び運行等の状況	☆最近の健康診断の受診年月日	(最近の受診年月日) 年 月 日																		
	本務・臨時の別	1 本務 2 臨時																		
◆営業所及び運行等の状況	損害の程度	1 死亡 2 重傷 3 軽傷																		
	シートベルトの着用状況	1 着用 2 非着用 3 非装備																		
◆営業所及び運行等の状況	運行管理者 (貨物軽自動車安全管理者)	統括運行管理者																		
	氏名																			
◆営業所及び運行等の状況	運行管理者資格者証番号又は貨物軽自動車安全管理者講習修了番号																			
	☆損害の程度	◆死亡 人 (うち乗客 人) ◆重傷 人 (うち乗客 人) 軽傷 人 (うち乗客 人)																		

別表3 車両故障事故報告書添付票

(車輪脱落事故における記載例)

自 動 車 検 査 証 明 の 有 効 期 間		令和5年 6月 14日まで		
使 用 開 始 後 の 総 走 行 距 離		236,327 km		
最 近 に お け る 大 規 模 な 改 造	内 容			
	施 行 期 日	年 月 日		
	施 工 者			
破 損 又 は 脱 落 部 品 名		ホイール・ナット		
同 上 部 品 の 名 称		ホイール・ナット	前前 前後 (後前) 後後 (左) 右	
当 該 部 品 を 取 付 け て か ら 事 故 発 生 ま で の 走 行 キ ロ		723 km		
当 該 部 品 を 含 む 装 置 の 整 備 及 び 改 造 の 状 況	令和5年 11月 17日	夏用から冬用へのタイヤ交換(自社) (運転者、整備管理者、整備管理補助者) 交換時走行距離 235,604km		
	令和5年 9月 8日	3ヶ月点検(〇〇自動車)(認証) 点検時走行距離 212,511km		
	令和5年 6月 12日	12ヶ月点検(〇〇自動車)(指定) 点検時走行距離 196,832km		
破 損 又 は 脱 落 の 状 況 (略 図 又 は 写 真)		故障箇所がわかる略図や別紙として パーツリスト等や写真を添付し、確認できる状態を示すこと。		
当該部品の製作者(不明の場合は 販売者)の氏名又は名称及び住所		〇〇自動車株式会社 神奈川県〇〇1-2-3		
疲 労 又 は 急 進 破 壊 の 別		疲労(経年劣化)、急進破壊(不良品使用や外的要因等)		
材質、加工、設計等に対する意見				