

〔自動車事故速報〕

(第 報)

東北 運輸局管内

発信者：〇〇運輸株式会社
電話：〇〇-〇〇〇-〇〇〇
受信者：
受付：平成〇〇年 〇〇月 〇〇日 5 時 30分

日時	平成〇〇年 〇〇月 〇〇日 () 5 時 〇〇分	天候	晴・曇・ 雨 ・雪	道路名	秋田自動車道 〇〇線			
場所	秋田県大仙市〇〇 秋田自動車道〇〇線				128 Kp			
種類	転覆・転落・路外逸脱・火災・踏切・衝突・車内・死傷・その他(車輪脱落)							
損害	死者 人	重傷者 2 人	軽傷者 1 人	車両の損害：大・ 中 ・小 破(全焼・半焼)				
第1事故当事者	事業者名	〇〇運輸株式会社		業態等	車名・型式・年式			
	登録番号	秋田 100 あ 1249		運転者	大型トラック			
第2事故当事者	事業者名	〇〇モータース株式会社		業態等	車名・型式・年式			
	登録番号	秋田 500 へ 2323		中古車販売	乗用車			
道路	幅員	勾配	直・曲の別	路面の状態	車両制限令の指定	路肩危険指定		
	m	平担 上り 下り	直線 右曲 左曲 交差	乾燥 湿潤 凍結 積雪 ()cm		有 無		
転落	追越・行違・退避・単独			正立・横転(乗降口：上・下)・逆転				
	落差：	m	場所：	水深：	m	傾斜：	度	
踏切	種別：第 種	幅員：	m	見通し：	m	勾配：	m	制限等：
一般事項	危険認知速度：	km/h	当該道路の制限速度：	km/h	危険認知距離：	m		
事業者	所在地：				営業所	営業所名：		
	代表者名：					配置車両数：	両	
事故状況	(多重衝突事故等の場合は、現場略図等を別紙に記載すること。)							
秋田県大仙市〇〇 秋田自動車道〇〇線走行中、右後輪が突然外れ車輪の付いたまま中央分離帯を越えて、反対側車線に飛び出して、走行してきた乗用車のフロントガラスに衝突したもの。運転者、同乗者は負傷しています。								
指示事項			推定原因				
			備考				